

FIG 1



FIG 2



FIG 3



FIG 4



FIG 5



FIG 6


12
50A
12
12345
12345
A
12345
12345
12345
12345
12345
50D
A
D
50A
12345
12345
12345
12345
12

FIG 7



FIG 8A



FIG 8B



FIG 9A



FIG 9B



FIG 10A



FIG 10B



FIG 11A



FIG 11B


12
50S
12
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
12345
50S
50T'
12
50V
+
V
-

FIG 12


14aG
22a
16RGB
12RGB
14aB
40B
40G
40R
14aR
14bG
14bR
22b
14bB
1234567

FIG 13



FIG 14



FIG 15



FIG 16